

Mécanique

Nos prestations

Dans un premier temps, s'il n'est pas disponible, nous établissons un cahier des charges sur la base de votre demande, puis un planning.



Ensuite, notre bureau d'étude est en mesure de concevoir les principes, de faire les plans, de réaliser la machine et la mise en service.

Les étapes que nous vous proposons en vue de constituer le dossier et de procéder à la réalisation de votre projet sont les suivantes :


- Faire les choix technologiques de la future machine.
- Modéliser une pré-étude.
- Présenter et valider la pré-étude avant l'établissement des plans de détail.
- Dessiner les plans mécaniques d'ensemble, des sous-ensembles et de détail.
- Elaborer les listes de matériel.
- Approvisionner le matériel.
- Exécuter le montage.
- Constituer la documentation technique et l'instruction de service.

Nous pouvons bien entendu vous offrir nos services pour des mandats ne portant que sur une ou plusieurs étapes de votre projet.

N'hésitez pas à nous solliciter pour une visite ou une offre, nous étudierons volontiers, et en toute confidentialité, votre demande, sans aucun engagement de votre part.



Plans mécaniques
- Sous ensemble -



Plans mécaniques
- Détail d'usinage -

N°	N° pièce	N° Schém	Ps	Désignation en Français	Qté / pi.	Mat.	Qté / pi.	Montant - Cali / Pi.	Montant - Brd / Pi.	Qté
N° commande :										
1	3.442.485-24-13-1-31			1. Poutre	500.00	0.0%	500.00	500.00	0	18
2	3.442.485-24-13-1-31			2. Vis M6 x 10 - 13-1-31	72.48	0.0%	72.48	72.48	0	20
3	3.442.485-16-193-31			3. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
4	3.442.485-16-193-31			4. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
5	3.442.485-16-193-31			5. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
6	3.442.485-16-193-31			6. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
7	3.442.485-16-193-31			7. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
8	3.442.485-16-193-31			8. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
9	3.442.485-16-193-31			9. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
10	3.442.485-16-193-31			10. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
11	3.442.485-16-193-31			11. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
12	3.442.485-16-193-31			12. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
13	3.442.485-16-193-31			13. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
14	3.442.485-16-193-31			14. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
15	3.442.485-16-193-31			15. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
16	3.442.485-16-193-31			16. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
17	3.442.485-16-193-31			17. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
18	3.442.485-16-193-31			18. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
19	3.442.485-16-193-31			19. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
20	3.442.485-16-193-31			20. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
21	3.442.485-16-193-31			21. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
22	3.442.485-16-193-31			22. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
23	3.442.485-16-193-31			23. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
24	3.442.485-16-193-31			24. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
25	3.442.485-16-193-31			25. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
26	3.442.485-16-193-31			26. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
27	3.442.485-16-193-31			27. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
28	3.442.485-16-193-31			28. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
29	3.442.485-16-193-31			29. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
30	3.442.485-16-193-31			30. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
31	3.442.485-16-193-31			31. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
32	3.442.485-16-193-31			32. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
33	3.442.485-16-193-31			33. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
34	3.442.485-16-193-31			34. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
35	3.442.485-16-193-31			35. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
36	3.442.485-16-193-31			36. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
37	3.442.485-16-193-31			37. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
38	3.442.485-16-193-31			38. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
39	3.442.485-16-193-31			39. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
40	3.442.485-16-193-31			40. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
41	3.442.485-16-193-31			41. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
42	3.442.485-16-193-31			42. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
43	3.442.485-16-193-31			43. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
44	3.442.485-16-193-31			44. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
45	3.442.485-16-193-31			45. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
46	3.442.485-16-193-31			46. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
47	3.442.485-16-193-31			47. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
48	3.442.485-16-193-31			48. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
49	3.442.485-16-193-31			49. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
50	3.442.485-16-193-31			50. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
51	3.442.485-16-193-31			51. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
52	3.442.485-16-193-31			52. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
53	3.442.485-16-193-31			53. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
54	3.442.485-16-193-31			54. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
55	3.442.485-16-193-31			55. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
56	3.442.485-16-193-31			56. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
57	3.442.485-16-193-31			57. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
58	3.442.485-16-193-31			58. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
59	3.442.485-16-193-31			59. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
60	3.442.485-16-193-31			60. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
61	3.442.485-16-193-31			61. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
62	3.442.485-16-193-31			62. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
63	3.442.485-16-193-31			63. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
64	3.442.485-16-193-31			64. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
65	3.442.485-16-193-31			65. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
66	3.442.485-16-193-31			66. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
67	3.442.485-16-193-31			67. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
68	3.442.485-16-193-31			68. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
69	3.442.485-16-193-31			69. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
70	3.442.485-16-193-31			70. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
71	3.442.485-16-193-31			71. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
72	3.442.485-16-193-31			72. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
73	3.442.485-16-193-31			73. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
74	3.442.485-16-193-31			74. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
75	3.442.485-16-193-31			75. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
76	3.442.485-16-193-31			76. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
77	3.442.485-16-193-31			77. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
78	3.442.485-16-193-31			78. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
79	3.442.485-16-193-31			79. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
80	3.442.485-16-193-31			80. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
81	3.442.485-16-193-31			81. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
82	3.442.485-16-193-31			82. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
83	3.442.485-16-193-31			83. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
84	3.442.485-16-193-31			84. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
85	3.442.485-16-193-31			85. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
86	3.442.485-16-193-31			86. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
87	3.442.485-16-193-31			87. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
88	3.442.485-16-193-31			88. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
89	3.442.485-16-193-31			89. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
90	3.442.485-16-193-31			90. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
91	3.442.485-16-193-31			91. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
92	3.442.485-16-193-31			92. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
93	3.442.485-16-193-31			93. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
94	3.442.485-16-193-31			94. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
95	3.442.485-16-193-31			95. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
96	3.442.485-16-193-31			96. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
97	3.442.485-16-193-31			97. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
98	3.442.485-16-193-31			98. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
99	3.442.485-16-193-31			99. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
100	3.442.485-16-193-31			100. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
101	3.442.485-16-193-31			101. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
102	3.442.485-16-193-31			102. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
103	3.442.485-16-193-31			103. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
104	3.442.485-16-193-31			104. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0	20
105	3.442.485-16-193-31			105. Vis M6 x 10 - 193-31	41.88	0.0%	41.88	41.88	0</	